



## Liste de prix

Restauration de canots de cèdre

janvier 2008

DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX	
<b>PRODUITS DU BOIS</b>			
Joug de portage	unité	55,00 \$	
Barrot (central, avant ou arrière)	unité	35,00 \$	
Plats-bords intérieurs ou extérieurs en frêne	paire	110,00 \$	à 125,00 \$
Pontet (frêne, cerisier ou autre)	unité	30,00 \$	à 45,00 \$
Quille (frêne blanc)	unité	120,00 \$	
Sièges (modèles exclusifs cannés à la main)	paire	250,00 \$	
Varangue (cèdre blanc sans nœuds)	unité	9,50 \$	à 15,00 \$
<b>QUINCAILLERIE</b>			
Tacks en laiton	livre	45,00 \$	
Anneau de bronze pour pontet	unité	20,00 \$	
Bandes d'étrave en laiton	paire	80,00 \$	
<b>AUTRES ITEMS</b>			
Autocollant (Chestnut, Peterborough, etc.)	unité	20,00 \$	
Rotin, en rouleau de 270' (3mm)	rouleau	25,00 \$	
Rotin, tissé commercial	pi. lin.	1,50 \$	
Peinture Epiphanes	750 ml	45,00 \$	
Vernis Epiphanes	1000ml	50,00 \$	
Imperméabilisant (à base d'huile de lin et de silice)	4L	85,00 \$	
Toile de coton no 10 (autres toiles sur demande)	verge	25,00 \$	
<b>SERVICES, main d'œuvre et matériaux inclus</b>			
<b>Bois</b>			
Varangue pliée à la vapeur et installée	unité	45,00 \$	
Remplacement de bordage	pi. lin.	4,90 \$	à 5,75 \$
Enture du plat-bord intérieur	unité	65,00 \$	
Enture de bout de varangue	unité	25,00 \$	
Enture de bout d'étrave	unité	80,00 \$	et plus
Remplacement de l'étrave complète	unité	160,00 \$	
Nouveau pontet	unité	55,00 \$	
Plats-bords intérieurs	paire	250,00 \$	
Plats-bords extérieurs	paire	165,00 \$	et plus
Remplacement du rotin, tressé à la main	le trou	1,50 \$	
<b>Entoilage</b>	pi.lin.	60,00 \$	(prix de base 840
Préservatif à base d'huile de lin appliqué sur toute la coque, nouvelle toile # 10, 2 couches d'enduit imperméabilisant appliquées à la main (séchage 1 mois), 1 couche de fond, 3 couches d'email marin et pose de la quille, des bandes d'étrave et des plats-bords originaux			
<b>Autres travaux</b>			
Décapage du vieux vernis intérieur	pi.lin.	45,00 \$	
Sabler et vernir l'intérieur	pi.lin.	15,00 \$	

Estimation gratuite